Прайс-лист(с 01.01.2024)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2Г-1-М

Модель	Цена, руб с ндс
ШАВР-2Г-1-М-125(3-фазный, Iн=125 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	74700
ШАВР-2Г-1-М-160(3-фазный, Iн=160 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	79200
ШАВР-2Г-1-М-200(3-фазный, Iн=200 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	101200
ШАВР-2Г-1-М-250(3-фазный, Iн=250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	107400
ШАВР-2Г-1-М-315(3-фазный, Iн=315 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	132000
ШАВР-2Г-1-М-400(3-фазный, Iн=400 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	140000
ШАВР-2Г-1-М-500(3-фазный, Iн=500 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	177000
ШАВР-2Г-1-М-630(3-фазный, Iн=630 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	197400
ШАВР-2Г-1-М-800(3-фазный, Iн=800 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	215800
ШАВР-2Г-1-М-1000(3-фазный, Iн=1000 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	485100
ШАВР-2Г-1-М-1250(3-фазный, Iн=1250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	532600
ШАВР-2Г-1-М-1600(3-фазный, Iн=1600 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	591200
ШАВР-2Г-1-М-125(3-фазный, Iн=125 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	83700

ШАВР-2Г-1-М-160(3-фазный, Iн=160 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	88000
ШАВР-2Г-1-М-200(3-фазный, Iн=200 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	111300
ШАВР-2Г-1-М-250(3-фазный, Iн=250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	117000
ШАВР-2Г-1-М-315(3-фазный, Iн=315 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	142500
ШАВР-2Г-1-М-400(3-фазный, Iн=400 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	149800
ШАВР-2Г-1-М-500(3-фазный, Iн=500 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	187600
ШАВР-2Г-1-М-630(3-фазный, Iн=630 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	205300
ШАВР-2Г-1-М-800(3-фазный, Iн=800 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	224400
ШАВР-2Г-1-М-1000(3-фазный, Iн=1000 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	504500
ШАВР-2Г-1-М-1250(3-фазный, Iн=1250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	554000
ШАВР-2Г-1-М-1600(3-фазный, Iн=1600 А, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	614900