

Прайс-лист(с 17.03.2022)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2-1-М

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-2-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	101000
ШАВР-2-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	108700
ШАВР-2-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	156200
ШАВР-2-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	165700
ШАВР-2-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	212600
ШАВР-2-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	225500
ШАВР-2-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	320100
ШАВР-2-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	348200
ШАВР-2-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	381400

ШАВР-2-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	830600
ШАВР-2-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	896100
ШАВР-2-2-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP31, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	999200
ШАВР-2-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	113100
ШАВР-2-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	120700
ШАВР-2-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	171800
ШАВР-2-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	180600
ШАВР-2-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	229600
ШАВР-2-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	241300
ШАВР-2-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	339300
ШАВР-2-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах,	362100

контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
ШАВР-2-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	396600
ШАВР-2-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	855500
ШАВР-2-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	923000
ШАВР-2-2-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP54, 2 ввода, 2 нагрузки, секционный выключатель, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1029200