

Прайс-лист(с 17.03.2022)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-3Г-2-М

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-3Г-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	144300
ШАВР-3Г-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	155200
ШАВР-3Г-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	223300
ШАВР-3Г-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	236800
ШАВР-3Г-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	291900
ШАВР-3Г-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	309500
ШАВР-3Г-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	465500
ШАВР-3Г-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	505400
ШАВР-3Г-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	553000

ШАВР-3Г-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1085100
ШАВР-3Г-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1164200
ШАВР-3Г-2-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1291500
ШАВР-3Г-2-М-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	160200
ШАВР-3Г-2-М-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	170700
ШАВР-3Г-2-М-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	243400
ШАВР-3Г-2-М-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	255700
ШАВР-3Г-2-М-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	312300
ШАВР-3Г-2-М-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	328100
ШАВР-3Г-2-М-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	488700
ШАВР-3Г-2-М-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным	525600

выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
ШАВР-3Г-2-М-800 (3-фазный, In=800 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	569600
ШАВР-3Г-2-М-1000 (3-фазный, In=1000 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1117700
ШАВР-3Г-2-М-1250 (3-фазный, In=1250 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1199100
ШАВР-3Г-2-М-1600 (3-фазный, In=1600 А, IP54, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 2 нагрузка, с секционным выключателем, на моторных приводах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	1330200