

Прайс-лист(с 01.01.2021)

Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-3-С

Модель	Цена, руб с НДС
ТРМ-3-С-ЗТ-40 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	48200
ТРМ-3-С-ЗТ-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	57000
ТРМ-3-С-ЗТ-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	65800
ТРМ-3-С-ЗТ-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	70400
ТРМ-3-С-ЗТ-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	78600
ТРМ-3-С-ЗТ-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	97600
ТРМ-3-С-ЗТ-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	116500
ТРМ-3-С-ЗТ-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	124100
ТРМ-3-С-ЗТ-500 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	146000
ТРМ-3-С-ЗТ-630 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	153600
ТРМ-3-С-ЗТ-800 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	172600
ТРМ-3-С-ЗТ-1000 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	289100
ТРМ-3-С-ЗТ-1250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	324400
ТРМ-3-С-ЗТ-1600 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	364100
ТРМ-3-С-ЗТ-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	48500
ТРМ-3-С-ЗТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	57900
ТРМ-3-С-ЗТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	69200
ТРМ-3-С-ЗТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	73600
ТРМ-3-С-ЗТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	83800
ТРМ-3-С-ЗТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	102500
ТРМ-3-С-ЗТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	127500
ТРМ-3-С-ЗТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	135200

ТРМ-3-С-РТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	60700
ТРМ-3-С-РТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	71500
ТРМ-3-С-РТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	75800
ТРМ-3-С-РТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	90800
ТРМ-3-С-РТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	109600
ТРМ-3-С-РТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	140200
ТРМ-3-С-РТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	147900
ТРМ-3-С-РТ-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	169800
ТРМ-3-С-РТ-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	254000
ТРМ-3-С-РТ-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	273000
ТРМ-3-С-РТ-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	389600