

Прайс-лист(с 01.01.2024)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-2Г-1-К

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-2Г-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	44600
ШАВР-2Г-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	47400
ШАВР-2Г-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	48500
ШАВР-2Г-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	53500
ШАВР-2Г-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	55700
ШАВР-2Г-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	71300
ШАВР-2Г-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	74200
ШАВР-2Г-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	96700
ШАВР-2Г-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	101500
ШАВР-2Г-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	147000
ШАВР-2Г-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	157000
ШАВР-2Г-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	209100
ШАВР-2Г-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	243600
ШАВР-2Г-1-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль	51300

всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	
ШАВР-2Г-1-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	54000
ШАВР-2Г-1-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	54800
ШАВР-2Г-1-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	60000
ШАВР-2Г-1-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	61800
ШАВР-2Г-1-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	78400
ШАВР-2Г-1-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	80900
ШАВР-2Г-1-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	104400
ШАВР-2Г-1-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	108600
ШАВР-2Г-1-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	155800
ШАВР-2Г-1-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	164900
ШАВР-2Г-1-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	219600
ШАВР-2Г-1-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP54, 2 ввода, 2-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	255800