


"Звезда Электроника" [www.zvezda-el.ru](http://www.zvezda-el.ru)

ЩАП-1-1 (щит автоматического переключения  
1-фазный, контроль напряжения одного ввода,  
без выбора приоритета ввода, без ручного управления)



XT1

Конт.	Цель
1	ЛА
2	N
3	PE

→ к нагрузке

→ N

→ PE