

Прайс-лист (с 01.01.2024)

Тиристорные регуляторы мощности серии ТРМ-3-С

Модель	Цена, руб с НДС
ТРМ-3-С-ЗТ-40 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	75200
ТРМ-3-С-ЗТ-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	79500
ТРМ-3-С-ЗТ-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	95000
ТРМ-3-С-ЗТ-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	106500
ТРМ-3-С-ЗТ-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	117300
ТРМ-3-С-ЗТ-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	146000
ТРМ-3-С-ЗТ-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	177900
ТРМ-3-С-ЗТ-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	193300
ТРМ-3-С-ЗТ-500 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	223400
ТРМ-3-С-ЗТ-630 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	234300
ТРМ-3-С-ЗТ-800 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	262800
ТРМ-3-С-ЗТ-1000 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	409200
ТРМ-3-С-ЗТ-1250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	445800
ТРМ-3-С-ЗТ-1600 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1600 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, без вводного автомата)	534000
ТРМ-3-С-ЗТ-А-40 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 40 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	75800
ТРМ-3-С-ЗТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	81200
ТРМ-3-С-ЗТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	99500
ТРМ-3-С-ЗТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	110900
ТРМ-3-С-ЗТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	125000
ТРМ-3-С-ЗТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	153500
ТРМ-3-С-ЗТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	192900
ТРМ-3-С-ЗТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – звезда или треугольник, с вводным автоматом)	208400

ТРМ-3-С-РТ-А-80 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 80 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	84500
ТРМ-3-С-РТ-А-125 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 125 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	103500
ТРМ-3-С-РТ-А-160 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 160 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	114800
ТРМ-3-С-РТ-А-200 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 200 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	133800
ТРМ-3-С-РТ-А-250 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 250 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	162500
ТРМ-3-С-РТ-А-315 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 315 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	208700
ТРМ-3-С-РТ-А-400 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 400 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	228700
ТРМ-3-С-РТ-А-500 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 500 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	258800
ТРМ-3-С-РТ-А-630 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 630 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	377000
ТРМ-3-С-РТ-А-800 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 800 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	405500
ТРМ-3-С-РТ-А-1000 (трехфазный, со стабилизацией, номинальный ток фазы 1000 А, схема нагрузки – разомкнутый треугольник, с вводным автоматом)	551800