

Прайс-лист(с 01.01.2024)

Шкафы автоматического включения резерва ШАВР-3Г-2-К

Модель	Цена, руб с НДС
ШАВР-3Г-2-К-25 (3-фазный, In=25 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	63500
ШАВР-3Г-2-К-40 (3-фазный, In=40 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	69000
ШАВР-3Г-2-К-63 (3-фазный, In=63 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	71600
ШАВР-3Г-2-К-80 (3-фазный, In=80 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	81800
ШАВР-3Г-2-К-100 (3-фазный, In=100 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	85700
ШАВР-3Г-2-К-125 (3-фазный, In=125 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	100900
ШАВР-3Г-2-К-160 (3-фазный, In=160 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	123700
ШАВР-3Г-2-К-200 (3-фазный, In=200 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	167700
ШАВР-3Г-2-К-250 (3-фазный, In=250 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	172700
ШАВР-3Г-2-К-315 (3-фазный, In=315 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	288900
ШАВР-3Г-2-К-400 (3-фазный, In=400 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	308800
ШАВР-3Г-2-К-500 (3-фазный, In=500 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	406000
ШАВР-3Г-2-К-630 (3-фазный, In=630 А, IP31, 3 ввода, 3-й ввод - генераторный, 1 нагрузка, на контакторах, контроль всех вводов, контроль состояния коммутац. аппаратов, с заданием приоритета ввода, с ручным управлением)	410800

